


Jízda vpřed z I. stanoviště.



Sepnutím ohřevu zkontroluji modře zbarvené obvody,

Jízdou z opačného stanoviště zkontroluji zeleně zbarvené obvody

Sepnou li st. trakčních motorů a nesezne stykač buzení(nesvítí LEDB na kartě YIN-4) kontroluji žlutě zbarvené obvody